19 日本国特許庁 (JP)

10特許出願公開

⑯ 公開特許公報 (A) □

昭60-10625

5) Int. Cl. 4 H 01 L 21/302 識別記号

庁内整理番号 B 8223-5F 43公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 6 頁)

多多段プラズマ処理装置

②特 願 昭58-118017

愛出 願 昭58(1983) 6 月29日

母発 明 者 植原晃

横浜市旭区若葉台2-24-204

愈発 明 者 中根久

川崎市高津区野川3748-8

母発 明 者 王方勇

相模原市相模大野 7-36-1相

模大野ハイライズ230号。

79出 願 人 東京電子化学株式会社

川崎市中原区中丸子251番地

每代 理 人、弁理士 下田春一郎 外2名

明 網 畫

1. 発明の名称

多段プラズマ処理装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 上下方句に重なるように配設されるとともに内部にウェーー搬送装置を組込んだ複数のプラズマ発生用チャンパーと、これら各とともに内部に付設されるとともに内で発生用チャンパーを選を組込んだ真空予備室の側方に立設されたガイド部材に昇降動可能に支持されるウェットと、このウェハーとの間でウェットと、この物語プラズマ発生用チャンパーとの備えてなる多段プラズマ処理装置。
- (2) 前記真空予備室はプラズマ発生用チャンパーの一側部に付設されたことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の多段プラズマ処理装置。
- (3) 前記真空予備室はプラズマ発生用チャンパーを挟んで両側部に付設されたことを特徴とする

特許請求の範囲第1項記載の多段プラズマ処理装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明はしS1或いは超しS1等の天/集積回路 を形成したチング業材となる半導体ウェハーにプラズマ処理を施す装置に関する。

LSI、超LSI等の大規模集構回路を形成したチップを製造するには、半導体ウェハーに微細パターンを形成したレジスト腹を介して、絶縁膜、半導体膜或いは金属膜をエンチングする工程、上記膜をクリーニングする工程及びエッチングに使用したレジスト膜をウェハー表面から除去するデンタング工程を必要としている。

そして、上記各工程を行うには無機酸、有機格 削等の種々の液体化学薬品を用いた提式処理と、 プラズマを用いた乾式処理があるが、最近では加 工精度及び作業性に優れたプラズマ処理を行う傾 向にある。

しかしながら、上記各工程をプラズマ処理によ つて行うとしても、各工程における処理条件、例 えば真空形、処理時間及び反応ガス等け各工程毎に異なり、また従来のアラズマ処理装飾は1つカプラズマ発生用チャーバー(処理室)にか満えていないため、1つの処理装置で複数の工程を連続的に行うことができたい。

野る問題は1つのでラブマ処理装置に複数のブラブマ発生用チャンパーを設ければよいのできるが、単に複数のブラブマ発生用チャンパーを設けただけでは装置自体核ので大型化し、更にリエハーをキャンパーへ軽す機構も複雑となり、かえつて処理が面倒となる。

本発明は上述した従来の問題点を改めすべり版 したものであり、その目的とする処は、 従来 型プラヌマ処理装置と 出てて略々同じ大きさで得ら、 しかもウェバーを異なる条件で連続的に処理し得 る多数プラヌマ処理を異を提供するに応え。

との目的を達成すべ、本発明に係る多数プラグマ処理装置は、一側部或いは両側部に真空予備室を付設した複数のファズマ発生用チャンパーを装置内に上下方がに重ねて配設し、また前記真空予

- 3 -

バルス制御されるモータによつて回転するネジロッドにカセント台 6 つ…部を螺合せしめるようにして行う。

ウェハー収納用カサット台 6 は中央に切欠了を 形成した平面コ字状をなし、ウェハー収納用カセット 5 を載躍したときに、ウェハー 8 を出し入れ 自在としている。

一方、前記プラズマ発生用チャンパー1、中間 全2及び真空子備室3の内部構造は第2回及び不 3回に示すように、プラズマ発生用チャンパー1 の上機9には反応ガスの導入管10を、伽壁11 には真空ポンプにつながる真空引き用のパイプ12 を取り付け、またチャンパー1内には高度がいる上部電極13と下の関極14とからなる平位でがる平位である。また下が現極を設け、この下部電極14 合却水準入管15及び排水管16を介して冷却水 を循環せしめるようにしている。また下部動自在に の中央からはウェーー裁層台17はその下降限にお の中央がらはであっている。また下部動自在に の中央がらはでようにしており、この裁層台17はその下降限にお の中央がらはであっている。また下部動自在に の中央がらはであっている。またである。 備室の側方にガイド部材を設け、このガイド部材 ボウェハー収納カセートを昇降自在に投資せしめ、 ガイト部れを設けた何の真空予備室の側方、真金 予備室内部及びブラブマ発生用チャンパー内部の それぞれに配設された搬送装置により、ウェハー 収納・セントとブラブマ発生用チャンパー内との 間でテエィーを出し入れするようにしたことをそ の要旨とする。

取下に水発射の実施例を作付配面に基づいて説明する。

要印の斜視図であり、上下方向に複数段重なら如く配設されたプラズマ発生用チャンパー 1 一つ一個物には、中間第2 一を含して真空予備第3 一か個別に付款されている。また、其空予備第3 の側方には一戸の平行なカイドロンド4、4 が立設され、これにガイドロンド4、4 によりクエハー収納用りセット5 を載機するカセット 6 の昇降動が銀円され、それについて該カセット 5 が昇降動する。との収納用りセット 6 6 の昇降動する。

- 4 -

そしてチャンパー1内の下部で丁都電極14より も若干上市には一対の平行なベットコンペア18、 18が左右方向に移動可能に配設されている。

また、キャンパー1と閉口19を全して連通し、 真空予備室3と閉口20を介して連通する中間窒 2 内には非装置21が設けられている。この弁装 置21はシリンダ22のロンド23に間着された 支持部24と、この支持部27にリンプ25・25 を介して連結し、前面にシール26を取付けた弁 体27とからなり、ロッド23がシリンダ22内 に引つ込んでいるときには第1四(イ)に示す如こ、 スプリンド23をおいて大端部が支持の動し、 スプリンド23を実出し、が変えると作動がない。 で、ロッド23を実出し、が変えるとで 井体27の先端部を実出しいが第1回(中)に示すさせ、 チ体27の先端部を実出させ、 大体27の先端部を実出させ、 が、ロッド23を表記に対する。 第1000年 大体27の発動せしが第1回に、チャン にの、移動せしめて、前記開口19を開じ、チャン パー1と真空予備室3とを

また、真空予備室3の上壁28には真空引き用のパイプ29を取付け、側壁30には開口31を

開閉する弁体32を設け、更に資空予備室3内に は一寸の平行なベルトコードで33、33を制度 している。そして、開口31の側方にも一門の子 行なベルトコンドで34、34が配設され、この ベル・コンベで34は前後5例、第2名、第1名 において左右方向)に全体的に移動可能とされ、 前記ガイド部材4、4に支持されたカセントは6 に年成した切欠7内に入り込むようにされ、後方 に移動することで、その後端部が開口31の延停 に役置するようにしている。そして、このベルト コンベで34、34も各で、メア発に用チャッパー ー1に対応して個別に設けられ、且のベルトコートで34及び可記ペルトコにベニ、8、33のペルト ルト所は国一を預定であるようにしている。

前、ペットコンペア34は関系例にあつては、名でラズマ危化用チャンパー1 短に対応して州州 に配設したが、ペルトコーペア34を解離動作在 とすれば、1つのペルトコンペア34により共用 を図ることも可能である。

- 7 -

コンペア34上に載る。そこで、カセット5の除 下を停止するとともにペートコンペア34を依か へ移動する。

さいで、弁体32年回動させて開口31を開き、 でルトコンペア34及び33を駆動せしめること でウェハー8を真空予備案3に入れる。尚、この 場合、真空予備案3:中間案2とを連通する間口 19は弁装置21によつて関じられている。

そして、弁体32によつて開口31を閉じた後、真空予備室3を所定の真空度になるまで真空引きし、所定の真空度に到達したならば弁装置21によつて開口19を開き真空予備室3とチャンパー1内とを連通する。そして、ベルトコンペす33及び18を駆動することでウェハー8をチャンパー1内に搬入する。この場合、チャンパー1内は既に所定の真空度に保持されている。

而る後、弁装隆21によつて開口19を関じる とともに反応ガス導入管10を介してチャンパー 1内にCC4.ガスを導入する。また、これと同時に ウェハー敷置台17が上昇し、ベルトコンペで18 をだ以上の如き構成からなるプラズマ処理装置の使用例を述べる。前、この場合最上段に位置する等)以目のチャンドーと、第2政目のチャントーと対いてはCCAガスを導入してウェハー上のアルーニウム関の変にノキンプを行い、第3段目のチャンドーのクリーニングを行い、第1段目のチャンドーに相いてはアルーニウム膜上のホトレジスト層をアナンジで除去することを本発明の一例として次に具体的に説明する。

他ず、ガイド部材 4、 4 に 支持されたカモント 台 6 出に例えばこうれの未処理のウェ ハー 8 一を 収納したカモント 5 を載けり、これを 厳止良のチャ・パー 1 よりも上方となるように位置せしめ、 にのカセット 5 よりも下方にカモント台 6 (上に截 殴った空のカモント 5 (を 位置せらめる。 斯る 状態から ベモトコンペア 3 4 を 前 声へ移動させ、これと同時にカセット台 6 を降下させる。 すると、 カセン・台 6 には 切次 7 が形成されているのでカセント 5 の降下により最下段のウェィー 8 がベルト

- 8 -

上にあったウェーー 8 をウェーー 版像 3 1 7 」に 載せ、この後ペルトコンペマ 1 8 、 1 8 が左不に 移動してその間隔がウェーー 8 の径よりも大きっ なる。かいで、ウェーー 軟像 5 7 が降下してウェー 8 を下部電極 1 4 上に 裁置する。この状態 から、上部間極 1 3 と下部電極 1 4 との間に高周 数を印加してラブマを発生せらめ、ウェー 8 表 而のアルミニウム膜をエンチングする。

そして、第1段目のチャンパー1における処理が半分程度まで済んだならば、前記同様の操作により、ウセット5の下から2段目に収納されていたウェイー8を第2段目のチャンパー1内に搬入し、この第2段目のチャンパー1内においてCC4ガスを用いてウェバー8表面のアルノニウム膜のエッチングを行う。

尚、このエフチング処理の間に、前記カセフト 5を一旦上昇させ、カセフト 5'を最上段のチャン パー1に対応する位置まで上組させておし。

そして、第1段目のチャンパー1 におけるエノ チング処理が終了したならば前記とは逆の操作に

ŧ

よりウエイ 8 を真宝予備室 3 に戻し、アルトコンドア 3 3、3 4 を取動してウエイー 8 をベルトコンパア 3 4 上に載せ、とのベルトコンパア 3 4 を前方に移動せしめて、アモミニウム機のエンチング処理が終了してウエニー 8 を空のカセン・5 / 四に収納する。

どいでベルトコンパア34をカセント5.5の 昇降動と干渉しない位置まで戻す。この後、3 段 目のアラメマ発生用チャンパー1 に対応して設け むれたベルトコンパア34を前方に移動せしめる とともに至のカセント57を降下せしめ、3 段目の ベルトコンパア34 正にアンドニウム機のエンチンで処理が移了したウエハー34 を越催する。そ して、前記団様の操作でこのウエハーを3 段目に ブラズマ発生用チャンパー1 内に増入する。とこ で3 段目のブラズマ発生チャンパー1 内には反応 ガスとしてじたガスを光質し、このチャンパー1 内ではブラブマクリーニング処理を行る。

一方、アルミ膜のエンチング処理が終了したウェルー 8 にでしょ錠目のチャンパー 1 でごりーニ

-11-

ボンプ及び高周波電源を設けるようにしたが、 1つの真空ボンプ或いは高周波電源を共用するようにしてもよい。

また、図字例にあつてはプラズマ発生用チャンパー1…の一側部に真空予備室 3 … 全付設したものを示したか、プラブマ発生用チャンパー1…の両側部に真空予備室 3 を付設し、一方の真空予備室 3 から搬入したウエィー 8 を他方の真空予備室 3 を介して搬出するようにしてもよい。尚、この場合はそれぞれの真空予備室の側方にガイド部社 4 を立設する必要がある。

以上に説明したように本発明によれば、装置内に真空予備室を付設したプラズマ発生用チャンパーを上下方向に重なる如一配設し、真空予備室の側方にはガイド部材を介してウェバーを収納したカセットを昇降動に立に保持し、更に搬送装置により、上記チャンパーとカセットとの間でクエバーを出し入れ可能としたので、1つの装置で連続的に各種プラズマ処理を行うことができ、従来に比

一グ処理を行っている間に、最上改のチャンパー 1 内では、カャット 5 の 満下段から 3 段 3 に収納 されていたウェルー 8 のアルミニウム膜エッチン で処理を施すこととなる。

キンで、・投行のチャンパー1的でフリーニンで処理が施されたウェー 8は前記間様の操作で質が定のカャーと 5'内に戻され、次いで前記回移の操作により存篋は4段目のチャンパー1内には反応カスとしてり、イスを導入し、ドラズマによりシンスト膜のファンンで処理を行う。とれと併行して知る段目のチャンの生理が終了したウェー 8を3段目のチャンパー1内にてフリーニンで処理を確す。

このよりにして、複数れのウエハーに対し、異なる処理条件下において、連続的にプラズッ処理を施す。

商、以上の使用例は一句に過ぎず、反応条件等は任命に設定できるものであり、また街施例にあっては個々のプラスマ発生用チャンパー毎に真空

-10-

「飛躍的に生産効率が向上するとともに、装置自体が占めるスペースも従来装置と然程変わることがない等多くの効果を発揮する。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る多数プラズマ処理装置の要部を示す謝視図、第2回は同要部の経断面図、第3図は同要部の横断面図、第4図(分、(口は弁装置の作動を示す横断面図である。

尚、図面中1はプラズマ発生用チャンパー、3は 真空予備室、4はカイド部村5,5はウェハー収 納用カセント、8はウェハー、13,14は電極、 18,33,34は搬送装置、21は弁装置である。





